Crolla una vetrata nella palestra di Ventoso

Martedì 13 Gennaio 2015 10:00

Lastra di vetro cade vicino ai bambini

Scandiano: paura in palestra a Ventoso durante una festa di compleanno. Lega all'attacco. Il vicesindaco: «*Tutto a norma*»

di Adriano Arati

SCANDIANO

Una finestra in vetro della palestra che si stacca e cade a terra a poca distanza dai bimbi che giocavano. Si sono vissuti attimi di paura ieri a Ventoso, nella palestra comunale di via Ferrari, gestita dalla Polisportiva Scandianese.

La struttura sportiva era stata affittata da una famiglia della zona per la festa di compleanno del figlio, che aveva deciso di poter far giocare al coperto i piccoli invitati. A metà pomeriggio, l'incidente, con la caduta di una delle lastre della vetrata a griglia sistemata a oltre due metri di altezza. Il crollo a pochi metri dai giochi dei bambini. Non sono chiari i motivi del cedimento e le versioni divergono. I dirigenti della Polisportiva Scandianese sostengono che, quando sono arrivati a Ventoso, per capire cosa fosse successo e trovare uno spazio alternativo per permettere alla festa di continuare, hanno trovato ad accoglierli il maestro qui, Fabio Ferrari, segretario Lega Nord zona ceramiche, e sono avvisato di alcuni dei presenti e si è cercato sul posto. «I bambini giocavano con una palla e questa rimbalzava sulla finestra, provocando una vibrazione che ha fatto cadere un vetro di grandi dimensioni, posto sopra il cancello con il rischio di eventuali altri pericoli». Il vicesindaco Marco Nasciuti – presente alla festa – commenta invece il sopralluogo dei tecnici comunali per una verifica, intervenuto subito - commenta invece il vicesindaco Marco Nasciuti – dopo la segnalazione dei gestori. Quello che possiamo dire è che la palestra di Ventoso è risultata a norma anche agli ultimi test antisismi, fatti dopo i terremoti del 2012. Altri test vengono eseguiti periodicamente, con questa frequenza.

La palestra di Ventoso con il particolare dei finestroni da dove si è staccata una lastra di vetro

La lastra di vetro in frantumi dopo l'urto a terra