

Ciclabile Viale Della Rocca

Scritto da Fabio Ferrari

Sabato 23 Aprile 2011 17:31 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:35

.. 30

Scandiano

& ZONA DELLE CERAMICHE



LA PROTESTA
Fabio Ferrari (Lega) e alcune immagini della ciclabile di viale della Rocca

SCANDIANO VIALE DELLA ROCCA, LEGA CONTRO COMUNE SULLA NUOVA PISTA

«La ciclabile è già cancellata»

Dopo tre giorni stanno svanendo le strisce bianche sulla ghiaia

— SCANDIANO —

LA NUOVA ciclopedonabile in viale della Rocca è già cancellata. Lo denuncia la Lega che, attraverso i suoi consiglieri comunali, vuole avere chiarezza. «Lunedì sono finiti i lavori di allestimento – scrivono il capogruppo Fabio Ferrari e i consiglieri Filippo Moretti e Davide Beltrami -. La segnaletica sul lato sinistro, del viale, quello che si affaccia sul vallo della Rocca dei Boiardo, è evidenziata con le strisce bianche orizzontali, segnalate sull'asfalto. Purtroppo, dopo poco più di tre giorni la segnaletica in parte è già cancellata, perché le strisce bianche in alcuni tratti sono state fatte sulla ghiaia, e in parte quelle sull'asfalto sono già cancellate. Questo è il risultato dei lavori fatti male e pagati con isoldi dei cittadini scandianesi, che ad oggi si ritrovano con

LA REPLICA

«Abbiamo rispettato le norme, garantendo ai pedoni l'accesso in sicurezza»

che sicuramente nei prossimi giorni vedrà le strisce completamente cancellate».

LA LEGA chiede «quanto è costato l'intervento, chi pagherà per il ripristino delle strisce orizzontali oggi cancellate e quale è la ditta che ha svolto i lavori e se questa è passibile di una penale. Visto che nei prossimi mesi l'amministrazione interverrà per il ripristino del manto stradale, con un investimento di 100mila euro, con l'asfaltatura delle strade, non mancheremo di verificare lo svolgimento dei

tempo ad aver strade nuovamente dissestate».

«IL CICLOPEDONALE di viale della Rocca, sul lato destro, sta riscuotendo molto successo tra i cittadini: basta passare a qualsiasi ora del giorno per vedere quel tratto in sicurezza fruito dagli scandianesi a piedi, in bicicletta o coi passeggini – replicano dal Comune -. Per quanto riguarda il lato sinistro, l'Amministrazione comunale ha dato disposizione alla ditta esecutrice dei lavori di segnare un corridoio di 1,5 metri sul quale è stata riallestita la segnaletica orizzontale (striscia e sagome dei pedoni) per garantire l'accesso in sicurezza a quei pedoni che parcheggiano sul vallo della Rocca e si dirigono verso il centro. In ogni caso si ritiene che l'accesso ai pedoni sia assolutamente in sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Strada».

